




Lasting Connections

GT 150

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





Cod. 91.09.070
Date 10/03/2020
Rev.

РУССКИЙ

4 Подготовка аппарата к работе

5 Список запасных частей

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Компания

SELCO s.r.l. - Via Palladio, 19 - 35019 ONARA DI TOMBOLO (Padova) - ITALY
Tel. +39 049 9413111 - Fax +39 049 9413311 - E-mail: selco@selcoweld.com - www.selcoweld.com

настоящим подтверждает, что блок охлаждения

GT 150

имеет следующие сертификаты EU:

2014/35/EU	LOW VOLTAGE DIRECTIVE
2014/30/EU	EMC DIRECTIVE
2011/65/EU	RoHS DIRECTIVE

и соответствует следующим стандартам:

EN 60974-1:2018

Любое использование или внесение изменений без предварительного согласия SELCO s.r.l. делает данный сертификат соответствия недействительным.

Onara di Tombolo (PADOVA)

SELCO s.r.l.



Lino Frasson
Chief Executive

СОДЕРЖАНИЕ

1 БЕЗОПАСНОСТЬ	8
2 УСТАНОВКА	8
2.1 Подъем, транспортировка и разгрузка оборудования.....	8
2.2 Установка аппарата.....	8
3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	8

1 БЕЗОПАСНОСТЬ



Перед использованием аппарата внимательно прочтите настоящую инструкцию.

Не допускается выполнение операций или внесение изменений, не предусмотренных настоящей инструкцией.

Производитель не несет ответственности за травмы персонала или повреждения оборудования, вызванные незнанием или некорректным использованием предписаний, изложенных в настоящей инструкции.




Если у Вас возникли какие-либо вопросы или проблемы при использовании установки или Вы не нашли описания по интересующему Вас вопросу в данной инструкции, обратитесь к специалисту.

2 УСТАНОВКА



Сборка и установка аппарата должна производиться только квалифицированным персоналом, имеющим соответствующую авторизацию производителя.



Перед установкой, убедитесь в том, что аппарат отключен от сети питания.



2.1 Подъем, транспортировка и разгрузка оборудования

- Аппарат не оснащен специальными приспособлениями для его подъема. Пользуйтесь вилочным погрузчиком. Во время перемещения аппарата.



Всегда учитывайте реальный вес оборудования (см. технические характеристики).

Не допускайте, чтобы груз транспортировался или оставался подвешенным над людьми или предметами.



Не допускайте падения аппарата или отдельных его частей, не бросайте его при транспортировке.



2.2 Установка аппарата

При размещении источника питания, соблюдайте следующие правила:




- Не размещайте аппарат на наклонных поверхностях с углом наклона более 10°.


- Защищайте оборудование от действия прямых солнечных лучей и дождя.


3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


	GT 150
Габаритные размеры (длина x ширина x высота)	665x430x200мм
Масса	10.5 кг


4 Подготовка аппарата к работе









 4
2X
M5x35mm




 4
2X
M5x35mm

 3
2X
M6x16mm

5 Список запасных частей

71.03.085 GT 150



POS.	CODE	РУССКИЙ
1	04.04.001	Колесо - D.125мм
2	04.03.001	Колесо с поворотным механизмом - D.125мм
*	91.09.069	Иструкция по установке "А"
*	91.09.070	Иструкция по установке "В"

"А" = IT-GB-DE-FR-ES-NL-DK-FI-SE-NO-GR-PT
"В" = CZ-PL-RU-TR-RO-BG-SK

voestalpine

ONE STEP AHEAD.

voestalpine Böhler Welding
www.voestalpine.com/welding